Searching PAJ

1/2 ページ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-102255

(43)Date of publication of application: 03.04.1992

(51)Int.Cl.

G11B 17/04

(21)Application number : 02-217769

(71)Applicant: VICTOR CO OF JAPAN LTD

18.08,1990 (22)Date of filing:

(72)Inventor: YOMOGIDA YASUKAZU

SAKAI YOSHIHIRO


(54) DISK PLAYER

(57)Abstract:

PURPOSE: To facilitate the operation and to lighten and miniaturize the player by placing a disk in a round recessed part of a tray.

CONSTITUTION: The disk is placed on the tray 11 fully drawn out forwardly, and when an operation switch is pressed, the tray 11 is advanced by a motor 4. Then, a semicircular columnar boss 25 is pressed by a stopper piece 14 of a lower surface of the tray 11, and hence a laterally moving member 15 is pressed by a columnar boss 26 along a groove 15b. The laterally moving member 15 is further pressed by this circular arcuate motion, and a boss 18 on an upper surface of the laterally moving member 15 is entered into a cam groove 13 on the lower surface of the tray 11. Then, a slant part 13a is slid on the boss 18 of the laterally moving member 15 to carry out the final movement. As a result, the tray 11 is not moved forward and backward to be held in a play position by locking. Thus, since the final fixing of the tray is performed by engaging the cam groove of the

tray with the laterally moving member, it is stabilized without backlash.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

Searching PAJ

2/2 ページ

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報(A) 平4-102255

Dint. Cl. ⁵ G 11 B 17/04 識別記号 庁内整理番号 301 E 301 J

7719-5D 7719-5D

❷公開 平成4年(1992)4月3日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

デイスクプレーヤ 69発明の名称

> 頭 平2-217769 ②符

願 平2(1990)8月18日 御出

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 日本ピクタ 蓬 田 @発 明 者

一株式会社内

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 日本ビクタ ②発 明

一株式会社内

神奈川県横浜市神奈川区守崖町3丁目12番地 日本ピクター株式会社 の出 顧

外1名 弁理士 下田 容一郎 邳代 理 人

四月

1. 発明の名称

ディスクブレーヤ

2. 耕粧糖求の範囲

正逆回転するピニオンを備えたベースと、この ペースに前後進動可能に支承されディスクを収置 するトレイと、このトレイド付設された前後ラッ ク及びカム溝と、前配ベースに左右方向移動可能 に支承され左右ラックを借えターンテーブル及び 光ピックアップユニットの異様に係る模容動部材 と、前配前後ラックと左右ラックとの交点近傍に 配置されビニオンに鳴合するラックを前後ラック から左右ラックへまたはその逆に乗離がせる縦模 ラック景観を機構とからなり、

トレイの前後ラックとピニオンの嚙合でトレイ は間位置から中間位置まで移動し、次に縦横ラッ ク受磁を機構によりピニオンには前径ラックに代 って左右ラックが唯合し、これにより横移動郎材 がトレイのカム排に係ってトレイは中間位置から 朗位置まで移動し固定されるとともに、横移動部 材はターンチーブル及びビックアップユニット を上昇せしめることを特徴とするディスクブレー

3. 発明の辞細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はディスクがトレイによりブレーヤ内に 挿入されるディスクブレーヤの改良に関する。

(従来の技術)

第8図は従来のディスクブレーヤの断菌略図、 第10回は第9回の底面図である。

ディスクプレーヤの内邸にはターンテーブル 100 並びに光ビックアップ(図示せず)が配置さ れていて、ターンナーブル100 にディスク102 を 正しく載せ、回転させて光ピックアップで情報を 註み取らせている.

ディスクブレーヤはディスク102 を水平移動す るためのトレイ103 を借え、このトレイ103 に ディスク昇降機構104 を具備している。

ディスク昇降機構104 は、トレイ107 にピン 105 にて上下助可能に取付けられた爪108 …と、

持開年4-102255 (2)

これらの爪106 …を昇降される為の力ム傾斜箇を 備えたレバー107 と、このレバー107 を強制移動 するラック108 とからなる。

手前に一杯に引出されたトレイ103 の上面に 4 個の 爪 106 … が突出 しているので、これら爪 106 … に第9 図に示すようにディスク102 を人手にて軟せる。

ディスク挿入の操作スイッチを押すと、図右下のピニオン109 が回転し、ラック108 を送り、第9 図においてトレイ103 は前進してプレーヤ内邸に至る。

トレイ103 がブレーヤ内部のストッパ(図示せず)に当って所定位置に停止すると、今後はなお移動するラック108 (第1 0 図)がレバー107 を支点107aを中心に回転し、結果、爪108 … はトレイ103 に対して下降する。

下降したディスク102 は下方に待機中のターン テーブル100 に載る。

(発明が解決しようとする課題)

上記従来のプレーヤは、トレイ上に発出する 4

左右ラックとの交点近傍に配置されビエオンに幅合するラックを前後ラックから左右ラックへまたはその逆に乗載がせる縦横ラック栄養を根構とからで構成したことを特徴とする。

(作用)

トレイの前後ラックとビニオンの噛合でトレイは開位屋から中間位置まで移動し、次に縦横ラック乗継ぎ根様によりビニオンには前後ラックに代って左右ラックが噛合し、これにより横移動部材がトレイのカム様に係ってトレイは中間位置から関位屋まで移動し固定されるとともに、横移動部材はターンテーブル及びビックアップユニットを上昇せしめる。

(実施例)

本発明の異態例を添付図面に基づいて以下に設明する。

第1回は本発明に係るディスクブレーヤの内部 平面図、第2回は同正面図でありディスクブレーヤ1のベース2の前部(第1回下部)にはビニオン3が動支され、このビニオン3はモータ4. 本の爪にディスクを載せるので、このディスクが 良好に爪に載るように、取扱者は十分な注意を 払う必要があり、取扱が容易であるとは甘えな い

また、トレイに爪、レバー、カムなどが取付いている為に、トレイの構造が複雑であり、トレイは重くなることから駆動モータ及び駆動系部品が大型化し、もってディスクブレーヤの小型化が図り競い。

そこで太考案の目的は、トレイの軽量化とディ スクブレーヤの小型化を図ることにある。

(課題を解決するための手段)

ブーリ5、ベルト6及びギャ列7(第2図)で正 逆転される。

第1図のIII - III 独断面図(略図)である第3図に示す通りに昇降テーブル8がピン8 **を介してベース2に係止されている。この昇降テーブル8にターンテーブル9及び光ピックアップユニット10(第1図)が取付けられている。

更に、昇降チーブル8は、ピン8 a と反対側の ボス8 b が後述するカム構に嵌合し移動すること によって、矢印①の如く揺動するものであり、第 1 図に示す通りに十分に広い平板である。

このようなベース2の上部に、トレイ 1.1 が前後進可能に取付けられている。なお、トレイ 1.1 がディスクブレーヤ 1 に収納される方向を「貧進」、トレイ 1.1 が引出される方向を「後退」ということにする。

第4回はトレイの平面図、第5回は同V - V雄 断質図、第6回はトレイの壁面図である。

トレイ1 1 はプラスチック射出底形品であって、大型円形凹部 1 1 a と小型円形凹部 1 1 b が

特別年4-102255(3)

同心円状に凹設され、光ピックアップのトレース 用の切欠き孔:1 c があけられている。

一方、トレイ(1 の裏面には第6図に示すよう に前後ラック(2 とカム牌)3 とストッパ片 1 4 が突動されている。

そして、第1図のピニオン3の付近にあるのが ターンテーブル9及び光ピックアップユニット 10の昇降作用をあす積移助部材15である。

この複移動部材15は、ベース2に水平に左右方向にのみ移動可能に取付けられ、右端に左右ラック18を備え、長孔17の範囲で左右方向の移動が可能とされ、上間にボス18を起設し、且つスプリング19で図右方へ付勢されている。更に、横移動部材15には、第2図に示すように立下り壁20が垂下し、この壁20に水平部からなるカム温20 a が刻設されている。このカム機20 a に昇降テーブル8のボス8 b が嵌合している。

第1回のビニオン3の近傍には更に敬機ラック 乗継者機構22が記載されている。この裁領ラック

イ11にディスクを載せ、操作スイッチを押す。 モータ4の個別によってピニオン3が左回転し、 トレイ11は前進(図下から上へ)する。

すると、トレイ11下面のストッパ片14が特 塩中の半円ボス25に近接(矢甲②)する。

第8図(a)~(d)は作用説明図であり、第8図(a)に示す通りにトレイのストッパ片14は鍵形レパーの半円柱ポス25を押し始める。これにより鍵形レパー23は軸24を中心に左回転し始め、その結果、円柱ポス28がカム溝15bに沿って横移動郷材15を左へ押し始める。

剪8図(b)はビュオン3の左回転により、前後ラック12が十分に移動した時を示す。引続き継形レバー23は左回転し、それの円変運動で横移動部材15を左へ押し、横移動部材15上面のポス18がトレイ11下面のカム溝13に返入し始める。

重要なことは、機移動部材15が左に移動する と、それの左右ラック16がビニオン3に噛み始めることであり、ビニオン3に対し前後ラック ク製紙を提携22は前後ラック12と左右クック16との交点近傍に記載されて、これらラック22、16の一方から他方へビニオン3に乗載がせる作用を為す。

第7回は疑似ラック乗艇を根標の分配回であり、取稿ラック乗艇を根標22は、鍵形レバー23を主要配品とし、この鍵形レバー23の基的をベース図の1位24に嵌合し、鍵形レバー23の中間部に半円柱ボス25を起設し、耳つ輝形レバー23の先機部に円柱ボス25を起設してなる。

上記円柱ボス26は、前記機移動部材15の左右ラック16の略下面に、歯とは千渉せぬ位置に 貼付けられた裏板15mのカム溝15bに嵌合している。

そして、上記線形レパー23はピニオン3の下方に配置されている。

以上の精成からなるディスクブレーヤの作用を 次に述べる。

第1図において、手前に一杯に引出されたトレ

1 2 が図上方へ抜ける直前に左右ラック 1 6 が鳴 み始めたことになり、いわゆる縦横ラックの乗機 ぎがあされたことになる。

第8回(C)において、トレイ11はその前後 ラック12がピニオン3と外れた為に、今後はト レイ11下面のカム溝13の傾斜郎13aを積移 動部材15のポス18に指接させて最終的な移動 が行なわれる。

横移動部材15はビニオン3と左右ラック16の噛合により扱んに左へ移動する。

すると、第8図(4)に示す通りトレイのカム 浦13の平行郎136に横移助部材15のボス 18が移動するだけであるからトレイェ1は前後 進せずにいわゆるブレイ位置にロック保持され

なお、鍵形レバー23の円柱ポス26は、以前に積移助部材15を押していたものであるが、今度は逆に積移助部材15のカム槽15bの一辺15cで押されて、左回転し、結果、鍵形レバーの半円柱ポス25がトレイ11下面のストッパオ

1 4から岩干速ざかる。よって、初期的にはトレイ 1 1 はストッパ片 1 4 で位置決めされたが、最終的にはトレイ 1 1 のカム機 1 3 の平行部 1 3 bと概移動略材 1 5 のポス 1 8 との概合により位置 決めが為される。

一方、第2図において、横移動部材15の立下 り登20に嵌合している昇降チーブル8のボス 8)は、横移動部材15が上述の如く左へ移動す るので、最終的に想像様で示す位置まで上昇し、 第3図に実線で示す如くそれのターンテーブル9 でトレイ11上のディスク27をすくい上げて、 ブレイに備える。ブレイはディスク27の高速回 転と第1図の光ビックナップユニット10のト レースとの協動によって実施される。

ブレイ後のディスクのイジェクトは以上の説明 の逆手期により円滑に為される。

このように本実施例のディスクブレーヤは最終 的なトレイの固定をトレイのカム構と横移動邸材 との嵌合によっているのでガタつきが無く安定し ている。

図は第9図の底面図である。

1 …ディスクプレーヤ、 2 …ベース、 3 …ビニオン、 9 …ターンテーブル、 1 0 …光ビックアップユニット、 1 1 …トレイ、 1 2 … 前後ラック、 1 3 …カム溝、 1 5 … 横移助即材、 1 6 …左右ラック、 2 2 … 縦横ラック乗継ぎ機構、 2 7 …ディスク。

特 許 出 収 人 日本ビクター株式会社 代理 人 弁理士 下 田 写一 郎 同 弁理士 小 山 有

特開平4-102255 (4)


なお、本実施例は横移動部材15に基板15 e を貼付けたがこれに限らず、横移動部材15の下 面にカムば15 bを直接割取して、部品数の削減 を図ってもよい。

(発明の効果)


以上に述べた通り本発明はトレイの円形凹部にディスクを載せることができるので操作が極めて 容易になり、また、トレイには爪、レバーなどの 可助部品が付属していないので簡単で軽量となり トレイの為の回動系部品への負担が軽くなり、 もって本発明はディスクブレーヤの小型化を可能 にするものがある。

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明に係るディスクブレーヤの内部平面図、第2回は第1図の正面図、第3回は第1図のⅢ一川線断面図、第4回はトレイの平面図、第5回は第4回のV-V輪断面図、第6回はトレイの底面図、第7回は凝構ラック乗数ぎ機構の分解図、第8図(a)~(d)は作用説明図、第9回は従来のディスクブレーヤの断面略図、第10




特間平4-102255 (5)




-391 --

特開平4-102255 (6)



第 **7** 図

特別平4-102255 (7)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: ____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.